

URBANISME

ANEXO 1		
DATOS DE LA SECCION 7ª DEL	REGISTRO MUNICIPAL	DE LIRBANISMO REI

A SOLARES Y EDIFICIOS A REHABILITAR
Folio nº
Libro 1 Tomo 1 Sección 7ª Finca nº 7
DATOS DE SITUACIÓN
Emplazamiento CALLE CHULVI, Nº 2
Distrito Barrio LA VILA
DATOS CATASTRALES
Registro: N° IDUFIR 46073000173502. REFERENCIA CATASTRAL 1268403YJ2316N0001GQ Y 1268404YJ2316N0003EE
Libro: 219 Tomo: 797 Finca: 21663 Inscripción: FOLIO 61
Descripción (linderos) URBANA, VIVIENDA PLANTA BAJA. TIENE UNA CABIDA DE 207 M². OTRAS CIRCUNTANSCIAS: PRIMER PISO. NO CONSTAN LINDANTES
DATOS ADMINISTRATIVOS
Nº de Expediente Administrativo: 4.4.3.0. 1615/09
Orden de edificación (prorrogas):
Declaración de situación Ruina/ Orden de ejecución Incumplida: 21 DE NOVIEMBRE DE 2012

Declaración de Incumplimiento:	27 DE MARZO DE 2013
Orden de inclusión:	27 DE MARZO DE 2013
Motivo de la inclusión:	INCUMPLIMIENTO DEBER DE REHABILITACION EXIGIDO PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL INMUEBLE
Otras resoluciones advas.:	,
on do rossidoros advas.	
Cancelación de la inscripción:	
Motivo de la cancelación:	
Observaciones:	
Observaciones:	FORMA PARTE INSEPARABLE DE UN EDIFICIO UNICO JUNTO A LAS FINCAS REGISTRALES CON LOS NUMEROS 10106, 10107, 10108 Y 10110

Alzira, 4 de julio de 2013 EL SECRETARIO GENERAL,



URBANISME

ANEXO 1
DATOS DE LA SECCION 7º DEL REGISTRO MUNICIPAL DE URBANISMO RELATIVA A SOLARES Y EDIFICIOS A REHABILITAR
Folio nº
Libro 1 Tomo 1 Sección 7ª Finca nº 7
DATOS DE SITUACIÓN
Emplazamiento CALLE CHULVI, Nº 4
Distrito Barrio LA VILA
DATOS CATASTRALES
Registro: N° IDUFIR 46073000078654. REFERENCIA CATASTRA 1268403YJ2316N0001GQ Y 1268404YJ2316N0003EE
Libro: 163 Tomo: 583 Finca: 10107 Inscripción: FOLIO 217
Descripción (linderos) - URBANA, CASA. NO CONSTA LA SUPERFICE. OTRAS CIRCUNSTANCIAS: DE DOS PISOS ALTOS. NO CONSTAN LINDANTES
DATOS ADMINISTRATIVOS
Nº de Expediente Administrativo: 4.4.3.0. 1615/09
Orden de edificación (prorrogas):
Declaración de situación Ruina/ Orden de ejecución Incumplida:

Declaración de Incumplimiento:	27 DE MARZO DE 2013
Orden de inclusión:	27 DE MARZO DE 2013
Motivo de la inclusión:	INCUMPLIMIENTO DEBER DE REHABILITACION EXIGIDO PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL INMUEBLE
Otras resoluciones advas.:	
Cancelación de la inscripción:	
Motivo de la cancelación:	
Observaciones:	FORMA PARTE INSEPARABLE DE UN EDIFICIO UNICO JUNTO A LAS FINCAS REGISTRALES CON LOS NUMEROS 10106, 10108, 10110 Y 21663
	Alzira, 4 de julio de 2013 SECRETARIO GENERAL.



URBANISME

ANEXO 1	5 4:
DATOS DE LA SECCIO A SOLARES Y EDIFIC	ON 7º DEL REGISTRO MUNICIPAL DE URBANISMO RELATIVA OS A REHABILITAR
Folio nº	
Libro 1 Ton	no 1 Sección 7ª Finca nº 7
DATOS DE SITUACIÓ	N
Emplazamiento	CHULVI, Nº 4
Distrito	Barrio LA VILA
DATOS CATASTRALE	
REGISTIO	FIR 46073000078647. REFERENCIA CATASTRAL 316N0001GQ Y 1268404YJ2316N0003EE
Libro: 61 Ton	no: 193 Finca: 10106 Inscripción: FOLIO 136
	A, CASA HABITACION. NO CONSTA SUPERFICIE. NO AN LINDANTES
DATOS ADMINISTRA	TIVOS
Nº de Expediente Administrativo:	4.4.3.0. 1615/09
Orden de edificación (prorrogas):	
Declaración de situación Ruina/ Orden de ejecución Incumplida:	21 DE NOVIEMBRE DE 2012

Declaración de Incumplimiento:	27 DE MARZO DE 2013
Orden de inclusión:	27 DE MARZO DE 2013
Motivo de la inclusión:	INCUMPLIMIENTO DEBER DE REHABILITACION EXIGIDO PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL INMUEBLE
Otras resoluciones advas.:	
Cancelación de la inscripción:	
Motivo de la cancelación:	
Observaciones:	FORMA PARTE INSEPARABLE DE UN EDIFICIO UNICO JUNTO A LAS FINCAS REGISTRALES CON LOS NUMEROS 10107, 10108, 10110 Y 21663
	Alzira, 4 de julio de 2013 SECRETARIO GENERAL,



URBANISME

ANEXO 1	
DATOS DE LA SECCION A SOLARES Y EDIFICIO	N 7° DEL REGISTRO MUNICIPAL DE URBANISMO RELATIVA OS A REHABILITAR
Folio nº	
Libro 1 Tomo	Sección 7ª Finca nº 7
DATOS DE SITUACIÓN	
Emplazamiento CALLE (CHULVI, Nº 6
Distrito	Barrio LA VILA
DATOS CATASTRALES	
Registro: Nº IDUF 1268403YJ23	IR 46073000078821. REFERENCIA CATASTRAL 16N0001GQ Y 1268404YJ2316N0003EE
Libro: 61 Tomo	o: 193 Finca: 10110 Inscripción: FOLIO 140
(lindoros)	, CASA CON CORRAL, PLANTA BAJA Y PISOS ALTOS. NO SU AREA SUPERFICIAL. NO CONSTAN LINDANTES
DATOS ADMINISTRATI	ivos
Nº de Expediente Administrativo:	4.4.3.0. 1615/09
Orden de edificación (prorrogas):	
Declaración de situación Ruina/ Orden de ejecución Incumplida:	21 DE NOVIEMBRE DE 2012

Declaración de Incumplimiento:	27 DE MARZO DE 2013
Orden de inclusión:	27 DE MARZO DE 2013
Motivo de la inclusión:	INCUMPLIMIENTO DEBER DE REHABILITACION EXIGIDO PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL INMUEBLE
Otras resoluciones advas.:	
Cancelación de la inscripción:	
Motivo de la cancelación:	
Observaciones:	FORMA PARTE INSEPARABLE DE UN EDIFICIO UNICO JUNTO A LAS FINCAS REGISTRALES CON LOS NUMEROS 10106, 10107, 10108 Y 21663

Alzira, 4 de julio de 2013 EL SECRETARIO GENERAL,



URBANISME

ANEXO 1	
DATOS DE LA SECCION A SOLARES Y EDIFICIO	N 7º DEL REGISTRO MUNICIPAL DE URBANISMO RELATIVA OS A REHABILITAR
Folio nº	
Libro 1 Tomo	Sección 7ª Finca nº 7
DATOS DE SITUACIÓN	
Emplazamiento CALLE (CHULVI, S/N
Distrito	Barrio LA VILA
DATOS CATASTRALES	
Registro: Nº IDUFI 1268403YJ237	R 46073000078999. REFERENCIA CATASTRAL 16N0001GQ Y 1268404YJ2316N0003EE
Libro: 61 Tomo	2: 193 Finca: 10108 Inscripción: FOLIO 138
Descripción (linderos) URBANA LINDANT	
DATOS ADMINISTRATI	vos
Nº de Expediente Administrativo:	4.4.3.0. 1615/09
Orden de edificación (prorrogas):	
Declaración de situación Ruina/ Orden de ejecución Incumplida:	21 DE NOVIEMBRE DE 2012

Declaración de Incumplimiento:	27 DE MARZO DE 2013
Orden de inclusión:	27 DE MARZO DE 2013
Motivo de la inclusión:	INCUMPLIMIENTO DEBER DE REHABILITACION EXIGIDO PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL INMUEBLE
Otras resoluciones advas.:	
Cancelación de la inscripción:	
Motivo de la cancelación:	
Observaciones:	FORMA PARTE INSEPARABLE DE UN EDIFICIO UNICO JUNTO A LAS FINCAS REGISTRALES CON LOS NUMEROS 10106, 10107, 10110 Y 21663

Alzira, 4 de julio de 2013 EL SECRETARIO GENERAL,